

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग भ./स. संभाग कवर्धा (छत्तीसगढ़)

ज्ञापन क्र./ 2989/शिल्प/1-4 / कवर्धा/05

दिनांक 2/8/05

प्रति,

प्राचार्य,
शा. नवीन कन्या महाविद्यालय
कबीरधाम, जिला-कबीरधाम।



विषय :- शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय कबीरधाम के भवन निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध कराने विषयक।

संदर्भ :- द.ग.शा. उच्च शिक्षा विभाग रायपुर का प्र.क्र. एफ-5-38/2005/38 रायपुर दिनांक 15 जुलाई 2005

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से शा.नवीन कन्या महाविद्यालय कबीरधाम के भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रुपये 67.45 लाख की प्राप्त हो गई है, जिसके लिए स्थल की आवश्यकता होगी।

कृपया उक्त भवन निर्माण कार्य हेतु स्थल नक्का-खसरा आदि शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि स्थल मानचित्र आदि तैयार का निविदा बुलाने की कार्यवाही किया जा सके।

संपन्न :- कन्या

(Signature)
2/8/05

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
कवर्धा [छ.ग.]

श. नवीन
शा. नवीन कन्या
(Signature)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय राजमाता विजया राजे सिधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा
जिला-कबीरधाम(छ0ग0)

क्रमांक ४७ / 2009
प्रति,

दिनांक 02-09-2009

कार्यपालन अभियन्ता
लोकनिर्माण विभाग संभाग कवर्धा
कवर्धा जिला-कबीरधाम(छ.ग.)

- विषय महाविद्यालय में विद्युत् एवं जल ब्यवस्था बाबत ।
संदर्भ 1 इस कार्या. का पत्र क्रमांक 54/07दिनांक 21.06.2007
2 इस कार्या. का पत्र क्रमांक 55/07दिनांक 21.05.2007
3 इस कार्या. का पत्र क्रमांक 74/07दिनांक 24.07.2007
4 इस कार्या का पत्र क्रमांक 115/07दिनांक 16.10.2007
5 इस कार्या का पत्र क्रमांक 116/07दिनांक 16.10.2007
6 इस कार्या का पत्र क्रमांक 46/08 दिनांक 23.07.2008
7 इस कार्या का पत्र क्रमांक 47/08 दिनांक 23.07.2008
8 इस कार्या का पत्र क्रमांक 165/09 दिनांक 03.06.2009


---000---

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। उपर्युक्त संदर्भित पत्रों द्वारा समय समय पर महाविद्यालय में विद्युत् एवं जल ब्यवस्था सहित भवन की समस्याए के सुधार हेतु आपका ध्यानाकृष्ट कराया गया है।

महाविद्यालय में अध्यापन एवं प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कार्य किया जाता है। श्रीफेस विद्युत् मीटर आज तिथि तक महाविद्यालय में नहीं लग पाया है जिसके कारण प्रायोगिक मशीनें चल नहीं पाती जिसके कारण प्रायोगिक कार्य प्रभावित हो रहा है। महाविद्यालय के टायलेटों में नल का पानी ड्रेन हो जाता है जिसके कारण नलों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ पाता और टायलेटों में गंदगी बनी रहती है।

उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय में समय-समय पर ब्यापम एवं पीएससी की परीक्षाएँ शासन के निर्देशानुसार सम्पन्न की जाती है स्थानाभाव के कारण महाविद्यालय के बरामदों में बैठक ब्यवस्था की जाती है परन्तु बरामदों के प्वाइन्टों पर पंखे तथा ट्यूबलाईट नहीं लगा है जिसके कारण परीक्षार्थियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

अतएव निवेदन है कि विद्युत् प्रवाह हेतु आपके विभाग द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व केवल वायर बिछाया गया है जिसे अब तक विद्युत् पोल से नहीं जोड़ा गया है अतएव शीघ्र ही इस महावि में श्रीफेस मीटर लगवाने का कष्ट करें साथ ही पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु सम्पूर्ण नल सिस्टम में नया सुधार करवाने का कष्ट करेंगे।



2.9.09
(डॉ० टी०आर०डेहरे)

पृ०क्रमांक ४७ / 2009
प्रतिलिपि

PRINCIPAL
New Govt. Girls College,
Kawardha
Distt.-Kabirdham-(C.G.)

02-09-2009

महाविद्यालय में विद्युत् एवं जल ब्यवस्था बाबत


2.9.09
PRINCIPAL
New Govt. Girls College,
Kawardha

कार्यालय प्राचार्य शासकीय राजमाता विजया राजे सिधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा
जिला-कबीरधाम(छ0ग0)

क्रमांक 87 / 2009
प्रति,

दिनांक... 02-09-2009

कार्यपालन अभियन्ता
लोकनिर्माण विभाग संभाग कवर्धा
कवर्धा जिला-कबीरधाम(छ.ग.)

विषय महाविद्यालय में विद्युत् एवं जल ब्यवस्था बाबत ।
संदर्भ 1 इस कार्या. का पत्र क्रमांक 54/07दिनांक 21.06.2007
2 इस कार्या. का पत्र क्रमांक 55/07दिनांक 21.05.2007
3 इस कार्या. का पत्र क्रमांक 74/07दिनांक 24.07.2007
4 इस कार्या का पत्र क्रमांक 115/07दिनांक 16.10.2007
5 इस कार्या का पत्र क्रमांक 116/07दिनांक 16.10.2007
6 इस कार्या का पत्र क्रमांक 46/08 दिनांक 23.07.2008
7 इस कार्या का पत्र क्रमांक 47/08 दिनांक 23.07.2008
8 इस कार्या का पत्र क्रमांक165/09 दिनांक 03.06.2009


---000---

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे । उपर्युक्त संदर्भित पत्रों द्वारा समय समय पर महाविद्यालय में विद्युत् एवं जल ब्यवस्था सहित भवन की समस्याए के सुधार हेतु आपका ध्यानाकृष्ट कराया गया है ।

महाविद्यालय में अध्यापन एवं प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कार्य किया जाता है । श्रीफेस विद्युत् मीटर आज तिथि तक महाविद्यालय में नहीं लग पाया है जिसके कारण प्रायोगिक मशीनें चल नहीं पाती जिसके कारण प्रायोगिक कार्य प्रभावित हो रहा है । महाविद्यालय के - टायलेटों में नल का पानी ड्रेन हो जाता है जिसके कारण नलों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ पाता और टायलेटों में गंदगी बनी रहती है ।

उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय में समय-समय पर ब्यापम एवं पीएससी की परीक्षायें शासन के निर्देशानुसार सम्पन्न की जाती है स्थानाभाव के कारण महाविद्यालय के बरामदों में बैटक ब्यवस्था की जाती है परन्तु बरामदों के प्वाइन्टों पर पंखे तथा ट्यूबलाईट नहीं लगा है जिसके - कारण परीक्षार्थियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ।

अतएव निवेदन है कि विद्युत् प्रवाह हेतु आपके विभाग द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व केवल वायर बिछाया गया है जिसे अब तक विद्युत् पोल से नहीं जोडा गया है अतएव शीघ्र ही इस महावि में श्रीफेस मीटर लगवाने का कष्ट करें साथ ही पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु सम्पूर्ण नल सिस्टम में नया सुधार करवाने का कष्ट करेंगे ।



2.9.09
(डॉ0 टी0आर0डेहरे)

पू0क्रमांक 87 / 2009
प्रतिलिपि

PRINCIPAL
New Govt. Girls College,
Kawandha
Distt.-Kabiraham (C.G.)

02-09-2009

जिला-कबीरधाम (छ.ग.)


2.9.09
PRINCIPAL
New Govt. Girls College,
Kawandha
Distt.-Kabiraham

कार्यालय प्राचार्य शासकीय राजमाता विजया राजे सिधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा
जिला-कबीरधाम(छ.ग.)

क्रमांक १४६/2009
प्रति,

कवर्धा दिनांक.....२५.०९.०९

कार्यपालन अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग संभाग
कवर्धा जिला-कबीरधाम(छ0ग0)

विषय:विभिन्न विभागों के उपयोग हेतु बनाये गये भवनों के हस्तांतरण बाबत ।
संदर्भ:आपका पत्र क्रमांक 3732/शिल्प/हस्तां/09 दिनांक 17.08.2009

-----000-----

विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर नवनिर्मित भवन के मरम्मत एवं सुधार हेतु तथा बिजली एवं नल ब्यवस्था हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न है)

अतएव निवेदन है कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कृष्ट करें ताकि शीघ्र ही हस्तांतरण की कार्यवाही की जा सके । *कृपया त्वरित रूप से कार्यवाही करें।*

संलग्न बिन्दुक्रमांक 06 सहपत्र 01 की छायाप्रति

[Handwritten Signature]
24-9-09
(डॉ० टी० आर० डेहरे)
प्राचार्य

शास.आर.व्ही.आर.एस.कन्या महावि०
कवर्धा

01c

बिन्दु क्रमांक - 6

अन्य विभागों के पूर्ण भवन कार्य जो संबंधित विभाग को हस्तांतरित नहीं किये गये है

क्र.	कार्य का नाम	कार्य बजट में जुड़ने अथवा डिपॉजिट में प्राप्त होने का वर्ष	संबंधित विभाग का नाम	प्रशा.स्वी.की राशि एवं दिनांक	हस्तांतरण हेतु लो.नि.वि.द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	किन कार्यों से हस्तांतरण नहीं लिया जा रहा है
1	शा.पी.जी.महाविद्यालय कवर्धा में भवन निर्माण	2006-07	उच्च.शिक्षा विभाग	28.56 14.09.06	कार्य पूर्ण/संबंधित विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र क्र.1565 दिनांक 26.04.09 से की गई है,अधिग्रहण प्रमाण पत्र अपेक्षित। (वर्तमान में कार्यालय संचालित)	
2	कबीरधाम में कन्या महाविद्यालय भवन का निर्माण	2005-06	उच्च.शिक्षा विभाग	67.45 15.07.05	कार्य पूर्ण/संबंधित विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र क्र.1912दिनांक23.5.09 से की गई है,अधिग्रहण प्रमाण पत्र अपेक्षित। (वर्तमान में कार्यालय संचालित)	
3	शासकीय महाविद्यालय कवर्धा में 23 ग्रन्थालय भवनों अंतर्गत ग्रन्थालय भवन का निर्माण (नया कार्य वर्ष 2007-08)	2007-08	उच्च.शिक्षा विभाग	21.21 15.12.07	कार्य पूर्ण/संबंधित विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र क्र.1565 दिनांक 26.04.09 से की गई है,अधिग्रहण प्रमाण पत्र अपेक्षित। (वर्तमान में कार्यालय संचालित)	

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, कवर्धा
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

पत्र क्रमांक/3732 /शिल्प/हस्तांतरण/09 कवर्धा, दिनांक 17/09/09
प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय कन्या महाविद्यालय,
कवर्धा




विषय :- विभिन्न विभागों के उपयोग हेतु बनाये गये भवनों के हस्तांतरण बाबत ।

संदर्भ :- 1) इस कार्याका पत्र क्र.1922/शि./हस्तांतरण/2009 दिनांक 23.5.09.
2) अधीक्षण अभियंता लो.नि.वि.दुर्ग मण्डल दुर्ग के पृ.क्र. /9398/कार्य/07 दुर्ग दिनांक 19.08.09 ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि, संलग्न प्रपत्र के अनुसार वर्तमान में इस विभाग द्वारा हस्तांतरण पर की गई कार्यवाही के पश्चात्, भवन निर्माण कार्य का आधिपत्य में लेने का प्रमाण पत्र अपेक्षित है ।

अतः शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे हस्तांतरण पूर्ण प्रक्रिया से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जा सके ।

सहपत्र :- 29/9/09


कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग,
कवर्धा

Sh. Chouhan
N.A.
23.9.09

कार्यालय प्राचार्य शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा
जिला-कबीरधाम '(छ0ग0)

क्रमांक 367/2010
प्रति,

कवर्धा दिनांक.....06.09.10

कार्यपालन अभियन्ता
लोकनिर्माण विभाग संभाग
कवर्धा

विषय:-महाविद्यालय में श्रीफेस मीटर लगाने बाबत ।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय भवन निर्माण के समय से अस्थायी विद्युत्त कनेक्शन आपके विभाग द्वारा लगवाया गया है आंधी-तूफान में वह पतला तारकनेक्शन बार-बार टूट जाता है । विद्युत्त प्रवाह हेतु केवल वायर बिछाया गया है जिसे अब तक स्थायी रूप से विद्युत्त पोल से नहीं जोडा गया है । श्रीफेस मीटर नहीं होने के कारण बार-बार विद्युत्त ब्यवस्था ठप्प होने की संभावना बनी रहती है ,जिसके कारण अध्यापन कार्य तथा प्रायोगिक कार्य सम्पन्न कराने में कठिनाई होती है । इस हेतु पूर्व में भी - आपसे निवेदन किया जा चुका है ।

अतएव पुनश्च निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर इस महाविद्यालय में - श्रीफेस मीटर लगावाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ।

(डॉ0 टी0आर0 डेहरे)
प्राचार्य

शास.आर.व्ही.आर.एस.कन्या महावि0
कवर्धा

पृ0क्रमांक 367/2010
प्रतिलिपि

दि.....06.09.10

कलेक्टर महोदय जिला कबीरधाम छ0ग0

(डॉ0 टी0आर0 डेहरे)
प्राचार्य

शास.आर.व्ही.आर.एस.कन्या महाविद्यालय
कवर्धा

o/c

कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, कवर्धा
जिला - कबीरधाम. (छ.ग.)

क्रमांक / 56 / 2007

कवर्धा, दिनांक :- 23-5-07

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री,
छ.ग. शासन,
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, कवर्धा.

विषय :- नवनिर्मित शासकीय भवन को विद्युत व्यवस्था सहित उच्च शिक्षा विभाग को
सौंपने बाबत ।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के निर्देशानुसार
15 जून 2007 से शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, कवर्धा में प्रवेश कार्य प्रारंभ होना है।

अतः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/54/07 कवर्धा दिनांक 21.5.2007 द्वारा
नवनिर्मित भवन को विद्युत व्यवस्था सहित उच्च शिक्षा विभाग को शीघ्र सौंपने का निवेदन
किया गया है, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर तथा
कलेक्टर कबीरधाम को प्रेषित की गई है । (छायाप्रति संलग्न है)

अतः माननीय महोदय को आवश्यक एवं उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत ।

(डॉ० बी.एस. चौहान)

प्राचार्य,
शास.नवीन कन्या महाविद्यालय,
कवर्धा


o/c

FROM - 136 BUILDING REGISTER

Specifications

S.No.	No. of Subsidary structure	Name of Building	Source of fund purchased & erected	Fund from which maintained	Date of erection purchased	Recorded Value	By whom or how Occupied	Specifications				No. of Stories	Superficial plinth area i/c verandah	Cubical content	Class of building in forms of para 525 of the P.W.D.	Annual maintenance charge	Remarks
								Foundation	Wall & plinth & super structure	Floor	Roof and covering						
1	2	Construction of Govt. girls degree college kawardha	Higher education C.G.Govt. Raipur	AJR to 2059 N/R building	01.03.06	Rs. 75.00 Lacs	Principal of Govt. girls degree college kawardha	R.C.C. column, footing framed structure	R.C.C. column beam & brick masonry in CM 1:5	ceramic tiles & chequerred tiles flooring	R.C.C. slab	Single story	937 sqm.	3373.2 Cum.	1st class	3%	
		(i) G.F.						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18


Sub-Engineer
P.W.D. Sub-Division
KAWARDHA (C.G.)


Sub-Divisional Officer
P.W.D. Sub-Division
KAWARDHA (C.G.)


Executive Engineer
P.W.D. Division
KAWARDHA (C.G.)

COMPLITION CERTIFICATE OR ORIGINAL WORKS

- 1 Name of Work :- Construction of govt. girls degree college at kawardha
- 2 Authority :- Higher education C.G. govt. Raipur
- 3 Agreement No. :- 53/DL/05-06
- 4 Plan No. :- 67/4202

Certificate that the above mentioned work was completed on 08.02.2007

and taken over on ----- and that I, have satisfied my self to best of my ability that the work has been don properly.

Forwarded to principal govt. girls degree college at kawardha for signature and returned.



Sub-Engineer
P.W.D. Sub-Division
KAWARDHA (C.G.)



Sub-Divisional Officer
P.W.D. Sub-Division
KAWARDHA (C.G.)



Executive Engineer
P.W.D.Division
KAWARDHA (C.G.)


Returend to the Sub- Divisional officer / Executive Engineer P.W.D. Kawardha

Signature of Departmental officer

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, कवर्धा
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

पत्र क्रमांक / 1912 / शिल्प / हस्तांतरण / 2009 कवर्धा, दिनांक 23/05/09
प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय कन्या महाविद्यालय
कवर्धा



विषय :- कवर्धा में कन्या महाविद्यालय भवन के पूर्णता एवं हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रेषित करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कवर्धा में कन्या महाविद्यालय भवन भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र ड्राइंग एवं हस्तांतरण प्रमाण आपकी ओर दो-दो प्रतियों में भेजा जा रहा है । कृपया हस्ताक्षर उपरांत एक प्रति इस कार्यालय को कार्यालय अभिलेख हेतु लौटाने का कष्ट करें जिससे की उक्त भवन लोक निर्माण विभाग के भवन पुस्तिका में अंकित कर संधारण कार्य किया जा सकें ।

सहपत्र :- 2 हस्तांतरण प्रपत्र 2 प्रतियों में
(पूर्णता प्रमाण पत्र)
फार्म -136, ड्राइंग 2 प्रतियों में

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग
कवर्धा

पृ.क्र. /
प्रतिलिपि :-

/ शिल्प / हस्तांतरण / 2009

कवर्धा, दिनांक /05/09

अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि.अनुविभाग कवर्धा को उनके ज्ञापन क्र. 1080 शिल्प/09/दिनांक 15.05.09 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । हस्तांतरण संबंधी अपनी ओर से भी पहल करने हेतु निर्देशित ।

सहपत्र :- 0

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग संभाग,
कवर्धा

Sh. Chmhan
N/A.
12.06

महाविद्यालय का नाम - शासकीय नवीन कक्षा महाविद्यालय कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग.

1	महाविद्यालय की अधोसंरचना:-			
	अ. महाविद्यालय की स्थापना वर्ष/प्लॉक	1973	जुलाई	2005
	ब. महाविद्यालय स्नातक अथवा स्नातको.महावि.	स्नातक	महाविद्यालय	कवर्धा
	स. महाविद्यालय की जमीन	14912	वर्ग मीटर	
	द. महाविद्यालय भवन की कुल क्षेत्रफल	48732	1536वर्ग मी.	
	महाविद्यालय भवन में:			
	1. अध्ययन कक्ष क्षेत्रफल एवं संख्या	30 x 20 15 x 20	600 वर्गमीटर 300 वर्गमीटर	
	2. प्राचार्य कक्ष, क्षेत्रफल एवं संख्या	20 x 15	300 वर्गमीटर	
	3. प्रयोगशाला, क्षेत्रफल एवं संख्या	निरंक		
	4. छात्राओं हेतु कामन रूम	निरंक		
	5. ग्रंथालय	निरंक		
	6. रीडिंग रूम	निरंक		
	7. शौचालय	15 x 20	300 वर्गमीटर	02 नग
	8. पेयजल	अनुपलब्ध		
	9. बिजली	श्री फेशकने. करायाजाना	पी.डब्लू डी. प्रत्याशित है।	द्वारा कराया
	10. दूरभाष	उपलब्ध है		
	11. कम्प्यूटर	कार्यालय	उपयोग हेतु	02 नग
	12. वेब साइट	निरंक		
	13. इन्टरनेट सुविधा	निरंक		
	14. महाविद्यालय की ई.मेल,आई.डी.	निरंक		